

HYGIENICKÝ PLÁN - v případě zájmu o provedení sanitace kontaktujte servis@vinarskepotreby.cz nebo +420 727 947 665

zpracování hroznů	ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ	TARTAREX / BISTERIL	5–10 % v obou případech	30 min	max 60 °C	Alkalické čištění s pomocí aktivního kyslíku. Bez chlóru. Přidejte 0,5 až 1 litr produktu TM TARTAREX nebo TM BISTERIL do 10 litrů teplé vody (o teplotě do 60 °C). Nastříkejte na povrchy, nechte působit doporučenou dobu a důkladně vypláchněte vodou pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení. Koncentráty nemíchejte!
	DENNÍ DEZINFEKCE	TARTAREX / BISTERIL	2 % v obou případech	10 min	max 60 °C	Alkalické čištění s pomocí aktivního kyslíku. Bez chlóru. Přidejte 0,2 litru produktu TM TARTAREX nebo TM BISTERIL, každý do 10 litrů teplé vody (o teplotě do 60 °C). Nastříkejte na povrchy nebo nalijte do potrubí, tanků a nástrojů, nechte působit doporučenou dobu a důkladně vypláchněte vodou pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení. Koncentráty nemíchejte!
	PĚNOVÉ DEZINFEKCE	FOAM CAUSTIC / BISTERIL	5 % v obou případech	10–15 min	max 60 °C	Pro pěnové čištění sklízecí techniky, třídících stolů, separátorů bobulí, sklízeček, lisů na hrozny atd. Naneste pěnu na povrchy zdola nahoru, nechte působit doporučenou dobu a shora dolů opláchněte vodou.
čištění tanků	ODSTRANĚNÍ VINNÉHO KAMENE	TARTAREX	4–8 %	20–40 min	10–50 °C	Čištění pomocí spreje: rozneste roztok pomocí čerpadla a stříkací hlavičky. Vyplachujte, dokud není zbývající oplachová voda pH-neutrální.
	VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ	TARTAREX / BISTERIL	1–3 % v obou případech	10–15 min	max 60 °C	Čistí a dezinfikuje, rovněž odstraňuje tenké vrstvy vinného kamene. Pro nanášení stříkáním si připravte 100–300 litrů čistícího roztoku a recirkulujte pomocí čerpadla a stříkací hlavičky. Důkladně vypláchněte. Koncentráty nemíchejte!
	VNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ	FOAM ACID	5–10 %	10–10 min	za studena	Naneste čistící roztok pomocí zařízení pro výrobu pěny nebo kartáče a nechte působit doporučenou dobu. Výborně odstraňuje vodní kámen. Důkladně opláchněte
		FOAM CAUSTIC	3–10 %	15–20 min	za studena	Naneste čistící roztok pomocí zařízení pro výrobu pěny nebo kartáče a nechte působit doporučenou dobu. Při kombinaci s produktem TM BISTERIL odstraňuje plíseň, tríslovinu nebo skvrny. Důkladně opláchněte
pracovní stroje	SKLÍZECÍ STROJ	FOAM CAUSTIC a BISTERIL	5–10 % v obou případech	15–20 min	za studena	Alkalické čištění s pomocí aktivního kyslíku. Naneste čistící roztok pomocí zařízení pro výrobu pěny a nechte působit doporučenou dobu. Důkladně opláchněte. Koncentráty nemíchejte!
	TRAKTOR	FOAM TRAKTOR	0,5–5 %	5–15 min	20–60 °C	Naneste čistící roztok zdola nahoru pomocí pěnovací jednotky nebo kartáče a nechte působit doporučenou dobu. Odstraňte zbytky tuků. Shora dolů opláchněte vodou.
užitková technika	PĚNOVÉ ČIŠTĚNÍ	ZPĚŇOVAČ FI 10 / FI 25	3–10 %	20–30 min	za studena / max 60 °C	Naplňte pěnovací jednotku vodou. Přidejte čistící prostředek v doporučené koncentraci. Připojte potrubí stlačeného vzduchu (2,75 až 5,5 baru). Naneste pěnu zdola nahoru. Nechte působit doporučenou dobu a shora dolů důkladně opláchněte vodou.
	ČIŠTĚNÍ SPREJEM	POSTŘIK KONTEJNER / TRUBICE	2–10 %	5–20 min	za studena / max 60 °C	Naplňte kontejner 10 litry vody. Přidejte čistící roztok. Uzavřete víko kontejneru, zkontrolujte tlakový ventil a naplňte stlačeným vzduchem na tlak 3–4 bary. Připojte čistící hlavičku a naneste roztok zdola nahoru. Nechte působit doporučenou dobu a shora dolů důkladně opláchněte vodou.