

## TERMOKOMPLEX

### TEPELNÝ INDUKČNÍ VAŘIČ PRO VOSKOVÉ/ŠELAKOVÉ TĚSNĚNÍ

Thermocomplex byl speciálně navržen pro potřeby všech, kteří chtějí zařízení schopné roztavit vosk a šelak a vyhnout se nadměrnému zahřívání, popáleninám nebo bublinám, zahušťování, změnám barev a všemu, co způsobuje nedokonalosti při výrobě vysokého standardu kvality.

Termokomplex byl speciálně navržen tak, aby se vyhnul všem těmto častým nedokonalostem, co nejvíce omezil míru obtížnosti práce a dodal hotovému výrobku rafinovaný konečný vzhled a tím jej učinil atraktivnějším.

Thermokomplex nepoužívá pro ohřev vosku/šelaku olejovou lázeň a proto přispívá k menšímu množství likvidačního materiálu

#### OPERACE

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky 230V / 50Hz
2. Na rukojeti je termostat se stupnicí, nastavte jej na 60/70 a nechte asi deset minut zahřívát.
3. Jakmile se vosk/šelak začne tavit, snižte termostat na úroveň 50/40 po dobu dalších 10/15 minut, nedovolte, aby se vosk nebo šelak příliš roztavil a stal se nadměrně tekutým
4. Jakmile úroveň hustoty není příliš kapalná, ale hustá a homogenní, musí být termostat nastaven na úroveň 5/10
5. V tomto okamžiku může být vosk/šelak aplikován; vezměte produkt k uzavření (například: láhev...), a to tak, že ponoříte hrdlo láhve do vosku/šelaku uvnitř nádoby a otočíte jí; Zkontrolujte, zda vosk/šelak pokryl hrdlo homogenním způsobem.

#### POUŽITÍ A ÚDRŽBA

1. Thermocomplex smí používat pouze kvalifikovaný personál; absolutní zákaz manipulace neprofesionálními osobami
2. K čištění zařízení nelze použít vodu, oleje, odmašťovadla, kyseliny apod.
3. Aby se odstranil přebytečný vosk/šelak z nádoby, doporučuje se nastavit teplotu na úroveň 70 a nechat zbytky roztavit. V tomto okamžiku dávejte pozor, abyste nepřišli do kontaktu s horkým produktem, převratte nádobu pomocí speciální rukojeti, aby se vylil ven. Když je nádoba téměř úplně vychladlá, očistěte ji hadříkem.
4. Při manipulaci s Thermocomplexem používejte vhodné ochranné rukavice pro vysoké teploty

**Poznámka:** výše uvedené pokyny a rady pro tavení šelaku a vosku jsou pouze orientační.

Ve skutečnosti se materiály, jako je pečetní vosk a šelak, mohou v létě roztavit s větší lehkostí, zatímco ve studených obdobích obvykle potřebují vyšší teploty.